

Ný uppbygging ehf.  
b.t. Framkvæmdastjóra  
Súðarvogi 7  
104 Reykjavík

**Tegund skoðunar:** Takmörkuð úttekt 21/11/2017

**Staðsetning skoðunar:** Mosagata 4-12

**Eftirlitsmaður:**

**Þátttakendur í eftirlitsheimsókn:**



**Upplýsingar tengdar heimsókn:**

Skoðun aftur á vinnusvæði við Mosagötu í Garðabæ í framhaldi af skýrslu nr. 106682 og 106684.

Öll vinna verður bönnuð á byggingasvæði frá með morgundeginum 22.11.2017, ef ekki verður orðið við öllum útistandandi fyrirmælum í skýrslu nr. 106682, 106684 og þessari. Vinnueftirlitið mun koma í skoðun á morgun þann 22.11.2017 og gera úttekt á málum.

Í þessari eftirlitsskýrslu er gerð grein fyrir því sem krefst úrbóta af hálfu fyrirtækisins og gefin tímasett fyrirmæli um hvenær úrbótum skuli lokið. Áður en tilgreindir tímafrestitir til úrbóta renna út skal fyrirtækið senda tilkynningu um úrbætur og útfærslu þeirra til Vinnueftirlitsins.

Ef tilkynning um úrbætur berst Vinnueftirlitinu ekki innan tilgreinds tímafrests þá getur komið til stöðvunar vinnu eða lokunar á þeim hluta starfseminar er fyrirmæli beinast að, sbr. 84. gr., og/eða álagningar dagsekta, sbr. 87. gr. laga nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, með síðari breytingum.

Fyrirtækið skal taka eftirfarandi atriði sem athugasemdir eru gerðar við með í áhættumat fyrirtækisins og áætlun um forvarnir eða endurskoða í fyrirliggjandi áhættumati, sé það til staðar. Það geta verið önnur atriði sem þarfnast úrbóta í fyrirtækinu og komu ekki fram í heimsókn Vinnueftirlitsins. Ef svo háttar skal einnig gera þeim skil í áhættumati fyrirtækisins.

**Kynning**

Farið skal yfir efni þessarar skýrslu með fulltrúum starfsmanna.

**Athugasemd 4 - Öryggi**

Lýsing & mat á aðstæðum:

Fallvarnir utanhúss á vinnuöllum á byggingastað ófullnægjandi

Fyrirmæli:

Laga skal fallvarnir á byggingastað utanhúss á vinnuöllum. Öll vinna á þeim er bönnuð þar til úrbætur hafa verið framkvæmdar.

Veittur frestur:

01/01/0001

Lög & reglur:

547/1996: Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Breytingarreglur nr. 504/1999

**Athugasemd 5 - Öryggi**

Lýsing & mat á aðstæðum:

Fallvarnir á vinnuöllum innanhúss við málun á byggingastað er ófullnægjandi.

Fyrirmæli:

Laga skal fallvarnir á byggingastað innanhúss á vinnuöllum. Öll vinna á þeim er bönnuð þar til úrbætur hafa verið framkvæmdar.

Veittur frestur:

01/01/0001

Lög & reglur:

547/1996: Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Breytingarreglur nr. 504/1999

**Athugasemd 6 - Öryggi**

Lýsing & mat á aðstæðum:

Menn við vinnu á verkstað án persónuhlífa. Ekki í öryggisskóm eða með hjálma.

Fyrirmæli:

Tryggja skal og fylgja eftir notkun persónuhlífa á byggingasvæði.

Veittur frestur:

21/11/2017

Lög & reglur:

547/1996: Reglur um aðbúnað, hollustuhætti og öryggisráðstafanir á byggingarvinnustöðum og við aðra tímabundna mannvirkjagerð. Breytingarreglur nr. 504/1999